




[1]

## Jornada de Soporte Profesional: Principales causas en la retención de los visados y cómo solventarlas

Imatge:

© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

**Entidad**

**Organizadora :**  
COAC

**Sitio :** En línia

**Demarcación :** COAC

**Fecha inicio :**

Miercoles, 25  
Noviembre, 2020

**Horario :** 12 a 14 h

[Tornar](#) <sup>[2]</sup>

El próximo miércoles **25 de noviembre a las 12 h**, el COAC organiza una Jornada de Soporte Profesional sobre el visado.

Durante la sesión se explicarán los principales motivos técnicos de **retención de visados** y cómo solventarlos, con especial atención a aspectos como la **accesibilidad**, las **instalaciones** y la seguridad contra **incendios**. Además, se presentarán las diferentes propuestas de formación continua de la Escola Sert para profundizar en estas temáticas y estar al día.

Presentará el acto **Joan Tous**, presidente de la Demarcación de Tarragona, y contará con la participación de **Jorge García de la Cámara**, director del Área de Operativa y Servicios del COAC; **Gerard Miquel**, jefe del Servicio de Visado e IITs de la Demarcación de Barcelona, y **Alberto López**, jefe del Servicio de Formación y Ocupación del COAC.

**Es necesaria la inscripción previa** <sup>[3]</sup>.

La sesión se retransmitirá en directo a través de la plataforma Microsoft Teams. Las personas inscritas recibirán un correo electrónico con un enlace donde encontrarán las instrucciones para poder seguir la sesión.



<sup>[4]</sup>

---

**Copyright@ Col·legi d'Arquitectes de Catalunya :** <http://213.151.109.9/es/cultura/jornada-de-soporte-profesional-principales-causas-en-la-retenci%C3%B3n-de-los-visados-y-c%C3%B3mo>

**Links:**

[1] [http://213.151.109.9/sites/default/files/imatge\\_visat.png](http://213.151.109.9/sites/default/files/imatge_visat.png)

[2] <http://213.151.109.9/es/javascript%3Ahistory.back%281%29>

[3] <https://www.arquitectes.cat/ca/inscripcions/jornada-suport-professional-tramitacio-iits>

[4] <http://213.151.109.9/es/printpdf/printpdf/23943>