



[1]

Visita tècnica guiada: Cobertes de llevant del Monestir de Sant Cugat del Vallès

Imatge:

Imatge: © Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Entitat

Organitzadora :
COAC

Lloc: Monestir de
Sant Cugat del Vallès

Demarcació :
Barcelona -
Delegació del Vallès

Data inici : Dimarts,

23 gener, 2024

[Tornar](#) [2]

La Delegació del Vallès va organitzar, el passat dijous 18 de gener, una visita tècnica guiada a les cobertes de llevant del Monestir de Sant Cugat del Vallès. El guiatge va anar a càrrec dels tècnics redactors del projecte, l'arquitecte Jordi Portal (director de l'obra) i el Dr. Arquitecte Joan Albert Adell (col·laborador en la direcció de l'obra), així com l'arquitecta municipal responsable de supervisar les intervencions del Monestir, Maria del Mar Marco.

Els vestigis més antics que coneixem del Monestir declarat l'any 1931, Bé Cultural d'Interès Nacional, són les restes d'una vila romana del segle I que va ser transformada al segle IV per la construcció d'un "castellum", sobre el que es fonamenta parcialment l'església que ha arribat als nostres dies, majoritàriament d'estil romànic i gòtic.

Les obres de rehabilitació i restauració executades recentment en el monument segueixen les directrius del Pla Director redactat per Adell i Associats, del Pla Director de l'Església del Monestir redactat per Jose Maria Esquius i actualment l'ajuntament ha encarregat la redacció d'un nou Pla director del Monestir que realitzaran els arquitectes Jordi Portal i Joan Albert Adell.

?

Per accedir al recorregut de les cobertes de llevant de l'església del Monestir, que han estat rehabilitades, varem visitar la façana principal, l'interior de l'església i el campanar. Visitarem tan l'espai exterior de les cobertes de llevant com els espais sota coberta interiors per poder observar els extradós recuperats de la volta romànica, d'opus signinum i de les voltes gòtiques, de l'església, així com un passadís intramural cobert amb volta de canó romànica. Així mateix també vam visitar la nova estructura instal·lada formada per pòrtics de fusta laminada, així com els tancaments de fusta i les noves instal·lacions.

Les obres de rehabilitació realitzades han permès millorar el treball mecànic estructural, el sistema de desaigüe de les cobertes, la seva funcionalitat i la percepció de l'edifici.



[3]

Copyright@ Col·legi d'Arquitectes de Catalunya : <http://213.151.109.9/ca/cultura/visita-t%C3%A8cnica-guiada-cobertes-de-llevant-del-monestir-de-sant-cugat-del-vall%C3%A8s>

Links:

[1] http://213.151.109.9/sites/default/files/bona_5.png

[2] <http://213.151.109.9/ca/javascript%3Ahistory.back%281%29>

[3] <http://213.151.109.9/ca/printpdf/printpdf/30509>